	INSTRUCCIONES DE TRABAJO	DOCUMENTACIÓN
		HIT RP.07.13
		NIVEL DE REVISIÓN
		6

OPERACIÓN	MÁQUINA	RESPONSABLE
IMPRESIÓN	SAKURAY	OPERADOR

PREPARACIÓN

1 Verificar que al inicio de producción cuente con lo siguiente:
- a) Materia prima completa.
- b) Tarjeta viajera, Certificado de variables, se registra en la misma tarjeta viajera
- c) Hoja de instrucción de inspección.
- d) Cartón de diseño, película de impresión y película de suaje.
- e) Formato Puesta a punto, Gráfica de control y reporte de inspección en proceso F.06.01.00.14
- f) Instructivo de operación de maquina

2 Revisar el instructivo de operación de la máquina

3 Verifique el tipo de malla a usar en la máquina.

4 Verifique que el montaje de la malla en la maquina sea el correcto.

5 Verificar que la presión de máquina sea la adecuada

6 Verificar la viscosidad de la pintura

7 Seleccionar el hule adecuado

8 Verificar que hay la misma altura a ambos lados de la máquina

9 Verifique el registro con la película de suaje, si los registros coinciden se procederá a continuar con el proceso.

10 Limpie el material con Alcohol Isopropílico y Talquear al contorno de la hoja (Cuando Aplique)

11 Al inicio de la operación de impresión:
- a) Verifique que la primera hoja esté de acuerdo a la tarjeta viajera y hoja de instrucción de inspección
- b) Registre la verificación en la hoja de puesta a punto F.06.01.00.14
- c) Solicite la autorización de inicio a su supervisor

12 Para las impresiones de código de barras verificar las lecturas con escáner

13 Sí detecta alguna hoja con defecto durante el proceso
- a) Voltear las hojas al lado contrario del registro
- b) Separar las hojas en el carro
- c) Identificarlas de acuerdo al instructivo de Identificación de Materiales en Proceso

14 Cuando tenga parcialidades de lote se pasa el producto al siguiente proceso y se anota en la parte de atrás de la T.V. la Cantidad que se esta entregando buenas y regulares, quién emitió, recibió y la fecha.

15 Terminado el lote de producción registre el certificado de variables que se encuentra en la misma tarjeta viajera donde

16 Llene los registros de inspección y su grafica de control por atributos conforme lo indica su hoja de instrucción de inspección.

17 Entregar el material con la documentación correspondiente al siguiente proceso.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1 Tome las medidas de seguridad pertinentes al operar la Máquina Sakurai

2 Mantenga la cantidad suficiente de pintura en la pantalla

3 Lavar y secar la pantalla en cada paro, verifique que no queden rastros de pintura o solvente

4 Verifique las características de calidad indicadas en la hoja de instrucción de inspección y registrar la información obtenida o datos en la grafica de control durante el proceso.

5 Mantener el orden y la limpieza del área de trabajo.

6 Mantenga los recipientes de pintura y solventes identificados y tapados.

7 Limpie la maquina al terminar el turno.

INSTRUCCIONES DE REACCIÓN

Si se presenta un problema de calidad, detener el proceso informar al supervisor.
Corrija el proceso si usted puede hacerlo, sino solicite al supervisor su ayuda.

Si ocurre una falla mecánica infórmele al supervisor para que el solicite la presencia de mantenimiento si así se requiere.

EMITE	REVISA	APRUEBA
OPERADOR	ADMINISTRADOR DEL SGC	ENTREGAS PUNTUALES
FECHA ORIGINAL	**FECHA DE REVISIÓN**	**FECHA DE APROBACIÓN**
Ago 30, 98	Ene 15, 09	Ene 15, 09